

Beschluss des Beirats Mitte vom 19. Dezember 2016

Beleuchtungssituation in der Einmündung der Contrescarpe vom Präsident Kennedy-Platz

Der Beirat hat festgestellt, dass die Beleuchtungssituation in der Einmündung der Contrescarpe vom Präsident Kennedy-Platz her nicht ausreichend ist. Fahrradfahrer werden hier rechtsseitig im gegenläufigen Verkehr auf die Fahrbahn gelenkt und fahren auf den entgegenkommenden Pkw-Verkehr zu. Zwei bestehende Leuchten rechts und links sind durch die starke Vegetation nur schwer erkennbar und haben nur geringe Leuchtkraft. Im weiteren Verlauf biegt die Straße nach links ab und Leuchten im weiteren Straßenverlauf können nicht gesehen werden. Das hat den unglücklichen Effekt, dass der Radfahrer die Straße schlecht einsehen kann und zudem von den entgegenkommenden Pkw auch schlecht gesehen wird.

Eine Verbesserung der Situation kann nur über einen Austausch der vorhandenen Helmleuchten gegen LED-Leuchten mit 5 Masten, ähnlich wie im vorhergehenden Abschnitt der Contrescarpe, herbeigeführt werden. Für den Austausch müssen separate Haushaltsmittel beantragt werden.

Der Beirat hat daher den folgenden Beschluss gefasst:

Der Beirat bittet das Amt für Straßen und Verkehr zur Verbesserung der Beleuchtungssituation in der Einmündung der Contrescarpe vom Präsident Kennedy-Platz die vorhandenen Helmleuchten gegen LED-Leuchten mit 5 Masten auszutauschen und dafür separate Haushaltsmittel zu beantragen.

Bremen, den 19. Dezember 2016

Der Fachausschuss Bau und Verkehr des Beirats Mitte